



1. Stiahnete súbory šrafovacích vzorov do Vášho počítača, do predvoleného priečinka
2. V ACADe napíšete do príkazového riadka „options“ prip. Neanglickej verzie „_options“. Následne sa Vám objaví okno (vid. Obr.)
3. V karte „Files“ do časti „Support File Search Path“ pridáte cestu k adresáru so šrafovacími vzormi a), ktorú nájdete cez b).
4. A je to! „Apply“ a OK, a už Váš autocad bude ponúkať aj nové šrafovacie vzory.